1. Identyfikacja produktu i firmy

- **Nazwa produktu:** Palik dekoracyjny, zwierzęta leśne, jeleń i sosna, 100 cm
- **Producent/Importer:** IGB-Gruppe GmbH
- **Adres:** DE 45894 Gelsenkirchen , Erlestraße 95
- **Kontakt:** info@igb-gruppe.de

---

2. Opis produktu

- **Przeznaczenie:** Wiadra blaszane i pojemniki cynkowe do dekoracji, ogrodnictwa i przechowywania.
- **Skład materiału:**
  - **Materiały:** Cynk, blacha stalowa, ewentualnie farby lub powłoki ochronne.
  - **Obróbka powierzchni:** cynkowanie, powłoki malarskie lub środki antykorozyjne.

---

3. Potencjalne zagrożenia

- **Ryzyko obrażeń mechanicznych:** Ostre krawędzie mogą spowodować skaleczenia.
- **Narażenie na działanie substancji chemicznych:** W przypadku łuszczącej się farby lub powłok.
- **Ryzyko korozji:** Materiał może rdzewieć w kontakcie z wilgocią.

---

4. Instrukcje bezpieczeństwa

4.1 Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

- **Unikaj ostrych krawędzi:** Podczas przetwarzania i transportu noś rękawice.
- **Nie nadaje się do spożycia, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.**
- **Trzymać z dala od dzieci, aby uniknąć obrażeń.**

4.2 Instrukcja użytkowania

1. Używaj blaszanych wiader i cynkowych pojemników wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Zaprzestać używania, jeśli widoczne są uszkodzenia (np. pęknięcia, rdza).
3. Nie należy przechowywać w pojemnikach agresywnych środków chemicznych ani kwasów.
4. W przypadku stosowania na zewnątrz należy regularnie sprawdzać, czy nie występuje korozja.

4.3 Instrukcje dotyczące przechowywania

- Przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, aby zminimalizować zmiany materiału.

---

5. Środki pierwszej pomocy

- **W przypadku skaleczeń:** Oczyścić i zdezynfekować ranę, w razie konieczności zwrócić się o pomoc lekarską.
- **W przypadku kontaktu skóry z rdzą lub powłokami:** Dokładnie oczyścić wodą z mydłem.
- **W przypadku wdychania pyłu (np. rdzy):** Zapewnić dopływ świeżego powietrza. W przypadku wystąpienia objawów zasięgnąć porady lekarza.

---

6. Postępowanie w przypadku pożaru

- **Odpowiednie środki gaśnicze:** CO_2, piana, proszek.
- **Środki ostrożności szczególne:** Podczas pracy z pojemnikami malowanymi lub powlekanymi należy nosić ochronę dróg oddechowych.
- **Materiał sam w sobie nie jest łatwopalny** , jednak powłoki mogą wydzielać dym i opary.

---

7. Przechowywanie i transport

- **Składowanie:**
  - Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
  - Podczas układania należy zwrócić uwagę na stabilność.
- **Transport:**
  - Zabezpiecz przed uderzeniami i zarysowaniami, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni.

---

8. Instrukcje dotyczące utylizacji

- **Recykling metali:** Wiadra blaszane i pojemniki cynkowe należy oddawać do recyklingu w autoryzowanych punktach zbiórki odpadów.
- Materiały powlekane i malowane należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Materiały opakowaniowe należy poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.

---

9. Informacje dodatkowe

- Więcej szczegółów dotyczących bezpiecznego stosowania można znaleźć w instrukcji zamieszczonej na opakowaniu produktu.
- Masz pytania? Skontaktuj się z nami pod adresem info@igb-gruppe.de.