

1. Identyfikacja produktu i firmy

- **Nazwa produktu:** Świeca w wiaderku cynkowym do nastrojowej dekoracji tarasu i balkonu 15cm
- **Producent/Importer:** Richard Wenzel GmbH & Co.KG
- **Adres:** DE 63741 Aschaffenburg, Benzstraße 5
- **Kontakt:** info@wenzel-kerzen.de

2. Opis produktu

- **Przeznaczenie:** Świece i świece zapachowe do użytku wewnętrznego, do aromatyzowania i dekoracji pomieszczeń.
- **Skład materiału:**
 - **Wosk:** parafina, stearyna, wosk pszczeli lub woski roślinne.
 - **Knot:** bawełna lub materiały syntetyczne.
 - **Dodatki:** substancje zapachowe, olejki eteryczne, barwniki.

3. Potencjalne zagrożenia

- **Główne niebezpieczeństwo:** Ryzyko pożaru w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się.
- **Zagrożenia dla zdrowia:** Możliwe reakcje alergiczne na skutek zawartych substancji zapachowych.
- **Niebezpieczeństwo ze strony gorącego wosku:** Niebezpieczeństwo poparzenia w przypadku dotknięcia.
- **Zagrożenia dla środowiska:** Niektóre substancje zapachowe mogą być szkodliwe dla organizmów wodnych.

4. Instrukcje bezpieczeństwa

4.1 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- **Zachowaj ostrożność podczas używania otwartego ognia!**
- **Używaj wyłącznie w stabilnej, pionowej pozycji.**
- **Trzymać z dala od materiałów palnych.**

4.2 Uwagi dotyczące użytkowania

1. Nigdy nie zostawiaj płonących świec bez nadzoru.
2. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
3. Umieszczać wyłącznie na odpornych na ciepło i niepalnych powierzchniach.
4. Nie stosować w przeciągach lub w pobliżu wentylatorów.
5. Po użyciu należy przewietrzyć pomieszczenie, aby uniknąć gromadzenia się substancji zapachowych.

4.3 Uwagi dotyczące wielu świec

- Zachowaj odległość co najmniej 10 cm pomiędzy płonącymi świecami.

4.4 Inne ostrzeżenia

- Przed zapaleniem należy skrócić knot do długości ok. 1 cm.
- Zgaś świecę zanim całkowicie się spali (pozostało ok. 1 cm wosku).
- Nie przesuwaj gorącego, płynnego wosku.
- Nie pozostawiać w płynnej masie woskowej żadnych ciał obcych typu zapalki czy pozostałości knota.
- Jeśli pojawi się dym lub płomień będzie nadmierny, zgaś świecę i skróć knot.

5. Środki pierwszej pomocy

- **W przypadku kontaktu skóry z gorącym woskiem:** Ochłodzić zimną wodą, nie usuwać wosku, zwrócić się o pomoc lekarską.
- **W przypadku wdychania dymu lub substancji zapachowych:** Zapewnij świeże powietrze; jeśli objawy nie ustąpią, zasięgnij porady lekarza.
- **W przypadku reakcji alergicznych:** zaprzestać stosowania i w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.

6. Postępowanie gaśnicze

- **Odpowiednie środki gaśnicze:** CO₂, piana, proszek.
- **Niewłaściwe środki gaśnicze:** Woda (w przypadku pożarów wosku).
- **Specjalne środki ochronne:** Zapewnić gaśnice, płonących świec nie gasić wodą.

7. Przechowywanie i transport

- **Składowanie:**
 - Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu i chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
 - Unikać kontaktu z materiałami łatwopalnymi.
- **Transport:**
 - Chronić przed uszkodzeniami i ekstremalnymi temperaturami.
 - Oznakowanie towarów niebezpiecznych.

8. Instrukcje utylizacji

- Pozostałości wosku należy usuwać wraz z odpadami domowymi, chyba że obowiązują specjalne przepisy.
- Materiały opakowaniowe należy poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.

9. Informacje dodatkowe

- Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania znajdziesz w instrukcji na opakowaniu produktu.
- Pytania? Skontaktuj się z nami pod adresem info@wenzel-kerzen.de .