

1. Identyfikacja produktu i firmy

- **Nazwa produktu:** Ziemia do roślin zielonych i palm Frux z nawozem długoterminowym 10l
- **Producent/Importer:** PATZER ERDEN GmbH
- **Adres:** Am Elmacker 9, 36391, Sinntal, DE, +49 66 65 97 40,
- **Kontakt:** info@frux.de

2. Opis produktu

- **Przeznaczenie:** Dekoracyjne przedmioty naturalne do florystyki, rzemiosła, dekoracji i aranżacji sezonowych.
- **Skład materiału:**
 - **Materiały:** Naturalne materiały, takie jak szyszki, drewno, kora, mech, gałązki, liście, suszone kwiaty, wodorosty i włókno kokosowe.
 - **Powierzchnie:** Naturalne, suszone, barwione, malowane lub powlekane.
 - **Dodatki:** farby, brokat, klej, wstążki lub elementy metalowe.

3. Potencjalne zagrożenia

- **Zagrożenie pożarowe:** Materiały naturalne, takie jak drewno, mech, suszone kwiaty i kora są wysoce łatwopalne.
- **Niebezpieczeństwo przecięcia lub przekłucia:** Ostre krawędzie lub spiczaste gałązki i włókna mogą spowodować obrażenia.
- **Wytwarzanie pyłu:** Suche, naturalne materiały mogą uwalniać pył, który może podrażniać drogi oddechowe.
- **Reakcje alergiczne:** Pyłki, włókna lub kurz mogą powodować reakcje alergiczne u osób wrażliwych.
- **Niebezpieczeństwo pleśni:** Naturalne materiały mogą pleśnieć w kontakcie z wilgocią.

4. Instrukcje bezpieczeństwa

4.1 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Trzymać z dala od dzieci i zwierząt domowych, zwłaszcza małych części, które mogą zostać połknięte.
- Trzymać z dala od otwartego ognia i źródeł zapłonu.
- Unikać tworzenia się pyłu i stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Jeżeli znasz alergię, zastosuj środki ochronne (np. ochronę dróg oddechowych).

4.2 Uwagi dotyczące użytkowania

1. Używaj naturalnych przedmiotów wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem dekoracyjnym.
2. Unikaj wilgoci, aby zapobiec tworzeniu się pleśni.
3. Podczas pracy z ostrymi lub spiczastymi materiałami naturalnymi (np. gałązkami) należy pracować ostrożnie i nosić rękawice.
4. Chroń elementy dekoracyjne przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, aby zminimalizować zmiany koloru.
5. Regularnie czyść produkty, aby uniknąć gromadzenia się kurzu.

4.3 Instrukcje dotyczące przechowywania

- Przechowywać w suchym, chłodnym i chronionym przed światłem.
- Chronić przed wilgocią, aby zapobiec zniszczeniu materiału lub tworzeniu się pleśni.
- Delikatne przedmioty, takie jak suszone kwiaty, należy pakować tak, aby były chronione przed wstrząsami.

5. Środki pierwszej pomocy

- **W przypadku skaleczenia lub nakłucia:** oczyścić i zdezynfekować ranę, a w razie potrzeby zwrócić się o pomoc lekarską.
- **W przypadku wdychania pyłu:** zapewnić dopływ świeżego powietrza, a w przypadku utrzymywania się objawów zasięgnąć porady lekarza.
- **W przypadku podrażnienia skóry:** Dokładnie oczyścić skażone miejsca wodą z mydłem.
- **W przypadku reakcji alergicznych:** zaprzestać stosowania i zasięgnąć porady lekarza.
- **W przypadku połknięcia małych części:** Natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

6. Postępowanie gaśnicze

- **Odpowiednie środki gaśnicze:** woda, CO₂, piana lub proszek.
- **Środki specjalne:** Nosić ochronę dróg oddechowych, ponieważ spalanie materiałów naturalnych może powodować powstawanie dymu i toksycznych oparów.

7. Przechowywanie i transport

- **Składowanie:**
 - Przechowywać w suchym miejscu i chronić przed wilgocią.
 - Delikatne przedmioty układać ostrożnie lub bezpiecznie je pakuj.
- **Transport:**
 - Chroń przedmioty naturalne przed uszkodzeniami mechanicznymi.
 - Transport produktów suchy i bezpyłowy.

8. Instrukcje utylizacji

- **Utylizacja zależna od materiału:**
 - Materiały naturalne takie jak drewno, mech czy suszone kwiaty: kompostowanie lub odpady resztkowe.
 - Materiały kolorowe lub powlekane: Utylizować odpady zgodnie z lokalnymi przepisami.
 - Materiały opakowaniowe: Poddawać recyklingowi lub utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

9. Informacje dodatkowe

- Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania znajdziesz w instrukcji na opakowaniu produktu.
- Pytania? Skontaktuj się z nami pod adresem info@frux.de.